

КЛОНДАЙК (KLONDIKE)

ОПИСАНИЕ: Удивительное смешение насыщенных брутальных тонов и загадочного мерцания золота и серебра. Материал предназначен для создания ультрасовременных интерьеров в авангардном и техно-стилях.

УПАКОВКА: База KLONDIKE – 1л и 2,5л.
Грунтовка PRIMER 900 – 0,5л и 1л.
Краситель COLORI – 80мл и 480мл (с дозатором).
Добавка ADDITIVO GOLD G 100 – 0,1л и 0,25л.
Добавка ADDITIVO SILVER G 200 – 0,1л и 0,25л.

СРЕДНИЙ РАСХОД: База KLONDIKE – 1л на 5-6м² в два слоя.
Добавка ADDITIVO – 0,1л на базу 1л.
Грунтовка PRIMER 900 1л на 14-15м² в один слой.

РАЗВЕДЕНИЕ: База KLONDIKE - готова к применению.
Грунтовка PRIMER 900 - готова к применению.

КОЛЕРОВКА: Для получения соответствующего цвета по каталогу, необходимо смешать базу KLONDIKE с количеством красителя COLORI: на базу 1л. - 6 мл. красителя, на базу 2,5 л – 15 мл. красителя COLORI выбранного цвета.
ADDITIVO GOLD G 100 или ADDITIVO SILVER G 200 добавляется в уже окрашенную базу KLONDIKE: 0,1л на базу 1л или 0,25л на базу 2,5л.

Внимание: *Colori и Additivo перемешиваются с базой вручную. Нельзя использовать электросмеситель.*

НАНЕСЕНИЕ: Для получения эффектов, указанных в описании, необходимо обязательное предварительное нанесение специальной грунтовки PRIMART 900. На подготовленную поверхность нанести кистью один плотный слой грунтовки PRIMART 900. После полного высыхания грунтовки (в среднем 6 часов) можно приступить к нанесению базы KLONDIKE.

1. Нанесение шпателем:


Нанести базу KLONDIKE шпателем из нержавеющей стали PV 43 мазками 15-30см в различных направлениях, оставляя на поверхности тонкий неоднородный слой материала.

Примерно через 5-6 часов при температуре 20°C нанести второй слой KLONDIKE в таком же порядке, перекрывая непрокрашенные области.

Через 1 час после нанесения второго слоя, когда гладкая часть поверхности станет сухой, а рельефная часть будет ещё влажной, следует пригладить нанесённое покрытие шпателем PV43, растушевая частицы базы. Движения шпателем должны быть такими же как при нанесении базы: хаотичными и в разных направлениях, но с небольшим нажимом.

2. Нанесение кистью и шпателем:

Материал наносится специальной кистью PV 76, при этом кистью берётся небольшое количество материала. Рекомендуется наносить краску хаотичными движениями в различных направлениях, мазками 8-15 см., распределяя краску по поверхности таким образом, чтобы слой краски был тонким, но неравномерным.



Салон «Саннэт», г. Екатеринбург, ул. Блюхера 45
(343) 278-38-66, 278-38-65, 290-58-65

sannet@sannet66.ru, www.sannet66.ru, sannet.pф



Приблизительно через 1 час после нанесения базы, когда гладкая часть поверхности станет сухой, а рельефная часть будет ещё влажной, следует пригладить нанесённое покрытие шпателем PV43, растушевывая частицы базы. Движения шпателем должны быть такими же как при нанесении базы: хаотичными и в разных направлениях, но с небольшим нажимом.

Через 5-6 часов нанести кистью второй слой базы и повторить вышеописанную процедуру.

3. Нанесение кистью:

Материал наносится специальной кистью PV 76, при этом кистью берётся небольшое количество материала. Рекомендуется наносить краску хаотичными движениями в различных направлениях, мазками 8-15 см., распределяя краску по поверхности таким образом, чтобы слой краски был тонким, но неравномерным.

Примерно через 5 – 6 часов при температуре 20°C нанести второй слой базы KLONDIKE тем же способом.

Через 1 час кистью без материала растушевать краску по поверхности. Движения кистью должны быть такими же как при нанесении базы: хаотичными и в разных направлениях, но с небольшим нажимом.

Для дополнительной защиты поверхности, рекомендуется использовать акриловый лак на водной основе FINISH V15.

Внимание: Допустимо отличие оттенков нанесённого покрытия от образцов, представленных в каталоге. Также оттенки могут варьироваться в зависимости от партии красителя. Поэтому производитель настоятельно рекомендует перед началом работ сделать пробный выкрас.

ВЫСЫХАНИЕ: Поверхность сухая через 4 – 6 часов при температуре 20°C, окончательно высыхание через 24 часа.

ПРИМЕЧАНИЕ:

После нанесения лака FINISH V15, поверхность можно мыть водой или мыльным раствором.

Материал не имеет запаха, не горючий, экологически чистый.

Хранить при температуре от +10°C до +30°C. Защищать от мороза.

ВНИМАНИЕ: КЛОНДАЙК является очень чувствительным материалом, окончательный результат нанесения которого в большой степени зависит от руки мастера. Поэтому рекомендуется, чтобы работы по нанесению материала производились одним и тем же специалистом.

ВНИМАНИЕ: Дистрибьютор не несет ответственности за результаты нанесения краски с нарушением вышеописанной технологии или при недостаточном уровне квалификации мастеров, а также за неполное совпадение расцветок образцов и конечного результата на обрабатываемой поверхности.